



### NOTA DE ESCLARECIMENTO

POSTO DA FLORIANO LTDA , empresa Lourenciana localizada na rua Mal Floriano Peixoto 1199 vem por meio desta esclarecer sobre algumas notas emitidas em algumas rede sócias , na qual relata que o referido posto estava comercializando óleo diesel S500 adulterado, sendo que queremos esclarecer que o posto jamais foi notificado ou avisado por algum órgão competente que tinha alguma irregularidade em seus produtos comercializados, Os combustíveis comercializados pelo Posto da Floriano vem diretamente da **PETROBRAS DISTRIBUIDORA**, acondicionados em Caminhões tanques inspecionados e devidamente licenciados conforme as normas e leis vigente, os quais são verificados antes de efetuar o carregamento e verificados antes da descarga no refiro local de entrega, o mesmo estando com o lacre da Distribuidora.

Cabe ressaltar que em coleta de rotina obtida pelo órgão parceiro da ANP no dia 05 de dezembro de 2023, segundo o MP foi constatado que o diesel S500 estava fora do **PONTO DE FULGOR**, A empresa Posto da Floriano não foi comunicada deste problema, problema este que o posto não tem como detectar, pois os procedimentos padrões de rotina e cuidado com a qualidade dos combustíveis são drenagens semanais e analise para verificar densidade e aspecto do produto. Ponto de fulgor dos combustíveis somente em laboratório.

Para supressa de nossa empresa o MP veio ate nosso estabelecimento e disse que o diesel 500 estava em desconformidade, sendo que em casos assim geralmente a ANP deve efetuar uma segunda coleta para contra prova, a qual não foi feita e não foi comunicado a direção da empresa, devido a este ocorrido, no momento da visita do MP foi suspensa a venda do produto diesel S500, e esta sendo tomada as medidas cabíveis para liberação dos mesmos. Cabe ressaltar que devido a adição cada vez maior de biodiesel ao diesel o mesmo fica muito mais suscetível a qualquer pequena alteração que possa sair dos parâmetros da ANP. O qual pode ser um apequena humidade ou ate mudança bruscas de temperaturas, Caso como esse tem ocorrido em diversos postos do RS , sendo que já estamos atuando junto ao SULPETRO na parte jurídica, para serem tomadas as medidas cabíveis e normalizar a venda do mesmo.

Att

Direção

Posto da Floriano LTDA